

三菱キャンターリヤコンビランプ 純正最新版と現状優良品との相違

2022年8月9日 株式会社エスワイエス

優良品の最新バージョン

SYS 091421 RH(右) 12V

取付ボルトは裏カバー(鉄)と友締めとなる

写真はどちらもRH(右)側です

純正品の最新版(生産国インドネシア)

純正番号 **ML250082 RH(右) 12V**

取付ボルトは鉄製溶接ナット付金具へ締込む、ボルト径が小さい



↓ 裏カバーは鉄製

↓ 裏カバーは無くなり、プラスチックケースとなった
(鉄材は使用していない)



コネクタ配線は純正と同一

コネクタ配線は旧型(韓国製)から変更なし

- ① バックランプレンズにシボ加工はないSYSのみ(純正同一)
- ② 中央反射器は少し小さい、分割が上下2方向

- ① バックランプレンズにシボ加工がない(全面クリアー)
- ② 中央反射器が大きくなった、分割が左右2方向



優良最新版は他社はバックレンズはシボ付であり、品番結合していても実際は形状がかなり異なるので、取扱は注意が必要。
SYSは無理に結合はしていない。

LH(左)はSYS 091422

補修レンズ 品番 呼称

091425 9142R-4 リヤコンビレンズ3色一枚 (RH)

091426 9142L-4 リヤコンビレンズ3色一枚 (LH)

*補修テールレンズはRR(反射器)部分の相違のみ

LH(左)純正は ML250081

*優良品の作成については現在、検討中です。