

優良品の最新バージョン

**SYS 091414 LH(左) 24V**

取付ボルトは裏カバー(鉄)と友締めとなる

写真はどちらもLH(左)側です

純正品の最新版(生産国インドネシア)

純正番号 **ML250087**

**LH(左) 24V**

取付ボルトは鉄製溶接ナット付金具へ締込む、ボルト径が小さい



↓ 裏カバーは鉄製

↓ 裏カバーは無くなり、プラスチックケースとなった(鉄材は使用していない)




コネクタ配線は純正と同一

コネクタ配線は旧型(韓国製)から変更なし

- ① バックランプレンズに中央部を除き”シボ加工”がある
- ② 中央反射器は少し小さい、分割が上下2方向

- ① バックランプレンズにシボ加工がない(全面クリアー)
- ② 中央反射器が大きくなった、分割が右左2方向



優良最新版は他社も同じであり、品番結合していても実際は形状がかなり異なるので、取扱は注意が必要。  
SYSは無理に結合はしていない。

**RH(右)はSYS 091413**

**RH(右)純正はML250088**

補修レンズ	品番	呼称	
	091417	9141-4	テールレンズ(赤) 左右共通
	091418	9141-8	ターンシグナルレンズ(橙) 左右共通
	091419	9141-0	バックレンズ(白) 左右共通

\*但しテールレンズ、バックレンズは上記の違いあり

\*優良品の作成については現在、検討中です